





Instalación y mantenimiento

Recomendaciones para su instalación


Comprobar que la superficie a recubrir, se encuentre lisa, sin abultamientos y en caso de haber baldosas que no haya desniveles o separaciones entre ellas. En caso contrario efectuar los tratamientos usuales para **alisar y nivelar la superficie**.




Utilizar las colas adecuadas para encolar corcho, como pueden ser colas acrílicas al agua, siguiendo las instrucciones de uso de las mismas, tanto para el encolado fijo, como para el encolado utilizado para el suelo técnico.




Cuando se utilice cinta adhesiva, puede colocarse tanto en el dorso de la loseta (A) como en la superficie del suelo (B), cuidando que **las losetas estén adheridas en todo su contorno**.




Se aconseja, al acercar la loseta para ajustarla con otra loseta, se efectúe haciendo un poco de presión entre ellas para **evitar que aparezcan pequeñas separaciones** que puedan perjudicar a la estética general de la instalación.



Utilizar los medios usuales de instalación de moquetas para **nivelar las juntas**, así como toda la superficie en general, como pueden ser rodillos, etc. Asegurar la total adherencia del revestimiento.



Obligatoriamente, las losetas deben estar completamente adheridas a la superficie del suelo, ya que en caso contrario, como en la figura 1, las juntas de las mismas pueden quedar dañadas durante el paso sobre ellas, en forma de desfibrado del tejido





Aplicaciones usuales



Losetas 60x60 cm

Rollos 300x120 cm



1.




2.



3.



Aplicaciones para pasillos
(rollos de 250 y 300 cm x120 cm)



Mantenimiento y limpieza

- Un mantenimiento adecuado y periódico, garantiza mayor vida útil de CORKTEX y una buena higiene del revestimiento.
- La correcta elección del color y modelo en función de la utilidad del revestimiento y el espacio donde irá destinado, reduce el riesgo de suciedad y de deterioro respecto a su aspecto original.
- Evitar que partículas abrasivas (tierra, pequeñas piedras, etc.) se depositen sobre el revestimiento CORKTEX, ya que podrían dañar su superficie.
- Evitar, en lo posible, arrastrar sobre la superficie de CORKTEX objetos o muebles pesados, sin antes haber protegido con una lámina de plástico o mediante cartón su superficie.
- En el caso de aparecer o producirse manchas, estas deben eliminarse lo más rápidamente posible. Para ello, utilizar en cada caso los productos y detergentes para cada tipo de mancha, llegando a poder utilizarse, sin daño alguno, lejía a concentraciones altas de hasta el 70%.
- Cuando se usan sillas de ruedas, utilizar ruedas duras. Recordamos que sobre materiales blandos se aconseja usar ruedas duras y sobre materiales duros, ruedas blandas.
- Hacer atención al contacto prolongado fijo o móvil de materiales gomosos, que podrían dejar manchas sobre la superficie del revestimiento.
- En las limpiezas no usar elementos abrasivos ni útiles punzantes.
- Efectuar limpiezas diarias, periódicas, manuales y mecánicas.

Limpieza diaria (manual)

- Aspirar el revestimiento CORKTEX o usar un cepillo-escoba para la eliminación de la mayor parte de partículas de polvo y suciedad.
- Pasar por la superficie, una mopa mojada con agua tibia o caliente con detergente para la eliminación de cualquier pequeña mancha de suciedad y recuperar su color inicial. Dejar actuar durante 5-10 min. y aclarar con la mopa limpia para eliminar el detergente usado anteriormente. Dejar secar al aire.

Limpieza periódica (mecánica)

- Aspiración del revestimiento CORKTEX.
- Limpiar el suelo con escoba mecánica de cepillos suaves, usando agua caliente y detergentes dejando actuar 5-10 min.
- Pueden utilizarse máquinas fregadoras-secadoras.
- En el caso de que no haya desaparecido alguna mancha, actuar sobre ella de forma manual con los elementos antes mencionados de agua caliente, lejías, o detergentes. Repetir la operación de aclarado y secado.
- Para la eliminación de materiales tipo chicle o similar, puede utilizarse máquinas, tipo Kärcher, a presión y vapor.